

台安县恩良医院 DSA 应用项目 竣工环境保护验收自检自查报告

一、我院基本情况及项目建设概况

台安县恩良医院是一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合性公立医院。医院始建于 1949 年,现占地面积 2.5 万平方米,总建筑面积 4 万平方米。医院实际开放病床 450 张,科室齐全,技术力量雄厚,设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、肿瘤科等医疗医技科室 43 个,病区 20 个。近年来,医院年门诊总量 24.7 万人次,年出院病人总数 2 万余人次。住院病人数、设备水平均列县属医院之首。医院现有在职职工 790 人(合同制 330 人),其中专业技术人员 211 人,管理及工勤人员 70 人,高级专业技术人员 35 人,中级专业技术人员 176 人,研究生学历 14 人。

《台安县恩良医院 DSA 应用项目环境影响报告表》编制单位为辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司,并于 2020 年 11 月 9 日通过了辽宁省生态环境厅环评审批,并办理《辐射安全许可证》。省环保批复文号为辽环辐表[2020]69 号。批复内容为:在外科病房楼一层已建 2 间 DSA 机房,机房内各使用一台 DSA 机用于患者的诊断和治疗。

本项目属于已建项目,2 台 DSA 机分别于 2011 年 12 月和 2019 年 5 月投入使用。

依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等,我单位委托辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司于 2021 年 4 月 20 日承接了台安县恩良医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收工作,并于 2021 年 6 月 24 日现场监测。

为配合本项目的竣工环境保护验收工作的进行,本院组织了本项目的自查。现将自查情况汇报如下:

1、已健全电离辐射防护制度,建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。



2、2 台 DSA 机的建设和使用已满足环评和辐射防护相关法律法规要求。

3、本单位已配置辐射剂量监测仪器等设备。

4、设置了规范的“当心电离辐射”标志。

5、定期为辐射工作人员体检及个人剂量计检测。

二、今后工作打算：

1、定期检查各项污染防治措施，确保各项措施的有效运行。

2、辐射工作人员须定期检查防护用品，如有破损及时更换。

3、加强医用 X 射线装置的管理和维护，保障设备处于良好工作状态，设备更新要及时申报，及时履行环保手续。

